















Таблица 1: Потребление сжатого воздуха пневмоинструментом.

Пневмо-инструмент	Давление (бар)	Потребление воздуха (л/мин)	Пневмо-инструмент	Давление (бар)	Потребление воздуха (л/мин)
Малый перфоратор 	6	от 100 до 200	Шуруповёрт 	6	от 250 до 500
Клепальный молоток 	6	от 150 до 400	Малая «болгарка» 	6	250
Отбойный молоток 	6	от 420 до 550	Большая «болгарка» 	6	от 300 до 3000
Бетонодробитель 	6	от 1200 до 1600	Пистолет-краско-распылитель 	3	65
Устройство продувки 	6	250	Ø форсунки 0,5 мм Ø форсунки 1,5 мм Ø форсунки 1,8 мм Ø форсунки 2,0 мм Ø форсунки 3,0 мм	1,0 2,5 3,5 4,5 5,0	от 35 до 40 от 110 до 150 от 160 до 215 от 180 до 270 от 230 до 320
Проволоко-сшиватель 	6	30	Пистолет-распылитель 	3	65
Гвоздзабиватель 	6	350	Обдувка 	6	
Дрель 	6	от 300 до 400	Ø форсунки 1,0 мм Ø форсунки 1,5 мм Ø форсунки 2,0 мм		60 135 240